

Laboratorio MO-51-02-60, Laboratorio MO-51-02-62,							
Tipo d'apparecchiatura	Casa costruttrice	Modello	Serie o matr.	n. inv.	Marcat. CE?	Anno di acquisto	Note
Stufa	ISCO	STE90 L7B		6314	Si	1999	
Stufa	ISCO	STE90 L7B	22634	6315	Si	Si	1999
Evaporatore rotante	Laborota 4000	Heidolph		107110	Si		
Evaporatore rotante	Buchi	R-114		1536	Si		
Evaporatore rotante	Buchi	R-114		6137	Si		
Evaporatore rotante	Büchi	R 110		496	Si	Si	Con schermo
Evaporatore rotante	Büchi	R 110		495//5 328	Si	Si	Con schermo
Evaporatore rotante	Büchi	R 111		1058	Si	Si	Con schermo
Evaporatore rotante	Büchi	R 114		1536	Si	Si	Con schermo
Pompa da vuoto	Vacubrand	MZ2C		10725	Si		
Pompa da vuoto	Vacubrand	MZ2C		1216	Si		
Pompa da vuoto	Vacubrand	MD 1C		108171	Si		
Pompa da vuoto	Vacubrand	MD 1C		108173	Si		
Pompa da vuoto	Agilent			107672	Si		-1
Pompa a membrana	Vacuubrand	MZ 2C	8579	1552	Si	Si	Con chiave Rev. 09/02
Pompa a membrana	Vacuubrand	MZ 2C	27521110-275076	107246	Si	Si	2005
Pompa a membrana	Vacuubrand	MZ 2C	27394212-273944	1551	Si	Si	2005
Bilancia analitica (elettronica)	Sartorius	R200D	37090040	964	Si	Si	Rev. 17/03/04
Bilancia	Kern	KB 1000-2		107728			
Bilancia							
Bilancia tecnica	Mettler	PE 600		5823	Si	Si	
Apparecchio per il punto di fusione	Electrothermal Eng.	9100		0363/9 77	Si	Si	
Apparecchio per il punto di fusione	SANYO				Si	Si	
Apparecchio per punto di fusione	GALLENKAMP				Si		
Lampada Kamag				5340	No	Si	



Tipo d'apparecchiatura	Casa costruttrice	Modello	Serie o matr.	n. inv.	Marcat. CE?	Anno di acquisto	Note
Agitatori-Riscaldatori	VELP	ARE		11	107925	Si	
					107919	Si	
					107918	Si	
					107920	Si	
					107085	Si	
					107074	Si	
					107076	Si	
					107922	Si	
					107927	Si	
					107926	Si	
					107075	Si	
Agitatori-Riscaldatori	VELP	ARE		7	107923	Si	(2)
					107081	Si	Negli armadietti di Roncaglia
					107077	Si	
Piastre riscaldanti				2	5304	Si	Negli armadietti di Roncaglia
					5093	Si	
Agitatori-Riscaldatori	VELP	ARE		6	107078	Si	(2)
					107079	Si	
					107082	Si	
					107083	Si	
					107084	Si	

(1) Pompa appartenente al GC-MS presente al LADAC (n. inventario 107672): non è più utilizzabile per tale strumento perché non raggiunge più un vuoto sufficientemente spinto, ma va bene per il laboratorio studenti (2) Non hanno numero di inventario perché di importo d'acquisto inferiore al minimo inventariabile. La strumentazione spesso viene spostata tra i 2 laboratori studenti